**TMD110 Duct Temperature Transmitter**

| Type | Options | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output Signals | 4...20 mA 2-wire loop-powered | 2 | | | | | | | |
| | 4...20 mA 2-wire loop-powered, with display | 4 | | | | | | | |
| | Modbus RTU | M | | | | | | | |
| | Modbus RTU, with display | N | | | | | | | |
| Measured Parameter for Channel 1 | T 0 ... +50°C (32 … 122 °F) | | 1 | | | | | | |
| | T -5 ... +55°C (23 … 131 °F) | | 2 | | | | | | |
| | T -40 ... +60°C (-40 … 140 °F) | | 3 | | | | | | |
| | No selection (Modbus model) | | N | | | | | | |
| | T special scale °C, please specify: | | X | | | | | | |
| | T special scale °C, please specify: | | Y | | | | | | |
| Measured Parameter for Channel 2 | No selection (Modbus model) | | | N | | | | | |
| Identity | Vaisala | | | | V | | | | |
| Reserved 1 | No display | | | | | 0 | | | |
| User guide | No User's Guide | | | | | | 0 | | |
| | Multilingual Quick Guide for HMDW110 Series | | | | | | 1 | | |
| Display options | Metric Units | | | | | | | 1 | |
| | Non-Metric Units | | | | | | | 2 | |
| | Metric units only (cannot be changed after delivery) | | | | | | | 3 | |
| | No display | | | | | | | N | |
| Reserved 2 | No option2 | | | | | | | | N |